

## Musterbilder für Zustandskatierung der Straßen in Tengen und Ortsteile



### Wiechs a.R., Haldenstraße

Zustand schlecht; Aufbrüche in Straße die nicht fachgerecht geschlossen wurden → Kategorie 3



### Wiechs a.R., Rathausstraße

Zustand sehr schlecht; Asphaltträger brechen aus, großflächige Risse u. Aufplatzungen in der Straße → Kategorie 2



### Tengen, Espelweg

Zustand sehr schlecht; großflächige Risse u. Aufplatzungen in der Straße → Kategorie 2

## Musterbilder für Zustandskatierung der Straßen in Tengen und Ortsteile



**Blumenfeld – Tengen, am Wasserreservoir vorbei**

(Außerorts) Zustand schlecht; Risse,  
Aufplatzungen → Kategorie 3



**Beuren, Waldstraße Richtung Weil**

(Außerorts) Zustand sehr, sehr schlecht  
Absätze im Asphalt von bis zu 4 cm  
→ Kategorie 1

## Musterbilder für Zustandskatierung der Straßen in Tengen und Ortsteile



### **Beuren, Wiesenstraße (Asphaltbereich)**

Kleinflächige Risse, Löcher

→ Kategorie 3




### **Beuren, Verlängerung Bahnhofstraße Stichweg (Flst. Nr. 871)**

Starke Beschädigung der Asphaltdecke. Absätze von 4 cm und mehr. Feldweg erhält wassergebundene Decke mit Dachprofil. Weg hat keine wichtige allgemeine Erschließungsfunktion weshalb die Sanierung als offenporiger Weg erfolgt.

→Kategorie 1

## Musterbilder für Zustandskatierung der Straßen in Tengen und Ortsteile



### Beuren, Verlängerung Bahnhofstraße (Flst. Nr. 991/2) nach Stichweg (Flst. Nr. 871)

Zustand sehr, sehr schlecht

Absätze im Asphalt in Längsrichtung von bis zu 6 cm, Verwerfungen/ Absackungen des Belages in Querrichtung.

→ Kategorie 1

Die beschriebenen Straßen inkl. Fotos sollen als Grundlage/ Handreichung für die nächste Haushaltsanmeldung sowie zur Information der Bürger verstanden werden. Hierdurch soll eine einheitliche Bewertung aller Straßen im Stadtgebiet stattfinden.

Kategorie 1	geplanter Sanierungszeitraum	ca. 1-2 Jahre
Kategorie 2	geplanter Sanierungszeitraum	ca. 3 Jahre
Kategorie 3	geplanter Sanierungszeitraum	ca. 4-5 Jahre